

平成28年度 三国処分場維持管理記録（埋立処分は既に終了しています）

毎月自主検査

	H28. 4	H28. 5	H28. 6	H28. 7	H28. 8	H28. 9	H28. 10	H28. 11	H28. 12	H29. 1	H29. 2	H29. 3
BOD (mg/L)	1.4	1.2	1.0	1.1	1.5	1.5	1.5	1.3	1.0	1.0	1.0	1.3
PH	6.1	6.4	6.4	6.6	6.7	6.5	6.4	6.3	6.3	6.2	6.1	6.3
メタンガス (%)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.7	0.1	3.5	0.6	1.9	0.1	0.3
炭酸ガス (%)	0.3	0.7	0.1	0.1	0.6	6.0	0.2	7.9	1.8	14.0	0.2	3.3
ガス発生量(L/分)	1.0	0.9	0.4	0.4	0.4	5.6	0.7	16.5	2.1	18.3	0.3	2.1

浸透水及び周辺地下水の全項目自主検査

	浸透水	池上1号井戸	池上5号井戸
採水日	H28 4/21	H28 4/21	H28 4/21
分析結果が得られた日	H28 5/16	H28 5/16	H28 5/16
カドミウム	0.0003 未満 mg/L	0.0003 未満 mg/L	0.0003 mg/L
全シアン	不検出	不検出	不検出
鉛	0.005 未満 mg/L	0.005 未満 mg/L	0.005 未満 mg/L
六価クロム	0.04 未満 mg/L	0.04 未満 mg/L	0.04 未満 mg/L
砒素	0.005 未満 mg/L	0.005 未満 mg/L	0.005 未満 mg/L
総水銀	0.0005 未満 mg/L	0.0005 未満 mg/L	0.0005 未満 mg/L
アルキル水銀	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン	0.002 未満 mg/L	0.002 未満 mg/L	0.002 未満 mg/L
四塩化炭素	0.0002 未満 mg/L	0.0002 未満 mg/L	0.0002 未満 mg/L
1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満 mg/L	0.0004 未満 mg/L	0.0004 未満 mg/L
1,1-ジクロロエチレン	0.002 未満 mg/L	0.002 未満 mg/L	0.002 未満 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満 mg/L	0.004 未満 mg/L	0.004 未満 mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005 未満 mg/L	0.0005 未満 mg/L	0.0005 未満 mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満 mg/L	0.0006 未満 mg/L	0.0006 未満 mg/L
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/L	0.001 未満 mg/L	0.001 未満 mg/L
テトラクロロエチレン	0.0005 未満 mg/L	0.0005 未満 mg/L	0.0005 未満 mg/L
1,3-ジクロロプロペン	0.0002 未満 mg/L	0.0002 未満 mg/L	0.0002 未満 mg/L
ベンゼン	0.001 未満 mg/L	0.001 未満 mg/L	0.001 未満 mg/L
塩化ビニルモノマー	0.0002 未満 mg/L	0.0002 未満 mg/L	0.0002 未満 mg/L
チウラム	0.0006 未満 mg/L	0.0006 未満 mg/L	0.0006 未満 mg/L
シマジン	0.0003 未満 mg/L	0.0003 未満 mg/L	0.0003 未満 mg/L
チオベンカルブ	0.002 未満 mg/L	0.002 未満 mg/L	0.002 未満 mg/L
セレン	0.002 未満 mg/L	0.002 未満 mg/L	0.002 未満 mg/L
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.32 mg/L	4.8 mg/L	1.0 mg/L
ふっ素	0.1 未満 mg/L	0.1 未満 mg/L	0.1 未満 mg/L
ほう素	0.007 mg/L	0.02 未満 mg/L	0.02 未満 mg/L
1,4-ジオキサン	0.005 未満 mg/L	0.005 mg/L	0.005 未満 mg/L

その他管理事項【★印→異常なし】

	H28. 4	H28. 5	H28. 6	H28. 7	H28. 8	H28. 9	H28. 10	H28. 11	H28. 12	H29. 1	H29. 2	H29. 3
井戸清掃	 	 	23	 	 	 	 	 	 	 	 	
草刈り	 	17	21	12	23	27	25	11	13	 	 	
側溝清掃	 	17	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
囲い補修	 	17	21	 	 	27	 	11	13	 	 	3
周辺点検	19★	17★	21★	12★	23★	27★	25★	11★	13★	24★	21★	21★
堰堤点検	19★	17★	21★	12★	23★	27★	25★	11★	13★	24★	21★	21★